

Vedlegg 10 Distrikt Mytane

		Skildring	Status
Reinseanlegg	Slamhandtering	Avløpsslammet blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter normale rutiner	God
	Resipient	Tett tank, ingen utløp	Ikkje aktuelt
	Utløpsleidning	Tett tank, ingen utløpsleidning	Ikkje aktuelt
	Reinseprosess	Tett tank, 6m ³ , vidareført tank frå 1992, oppgradering av anlegget i 2024	Svært god
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje råka av nytt direktiv	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen styring eller overvaking av anlegget	Dårleg
	Overløp	Nei, tett plasttank	Ikkje aktuelt
Transportsystem	Hovudleidningar	Rett ut frå toalettbygg, frå etableringsår	Svært god
	Pumpestasjonar	Ingen pumpestasjonar i distriktet	Ikkje aktuelt
	Innsamlingsleidningar	Ingen	Ikkje aktuelt
	Overløpstersklar	Ingen	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking på anlegget, men tanken er den einaste som treng dette	Ikkje aktuelt
	Framandvatn	Ingen lengde på leidningsnett gjer dette uaktuelt	Ikkje aktuelt
	Tilknytingsgrad	Ingen aktuelle nye abonnentar	Ikkje aktuelt
Avløpsvatn	Energipotensiale	For lite til å bli vurdert	Ikkje aktuelt
	Påslepp	Toalett og utslagsvask/dusj rasteplass	Svært god
	Separering	Berre ein leidning, ingen behov	Ikkje aktuelt
	Utvikling	Ikkje egna for vidare utvikling	Ikkje aktuelt